粉體塗裝不良原因分析與對策 靜電粉體塗裝常見的作業問題(2)

塗層中有氣泡

原因:

- 1. 粉末中含有揮發性的物質和水工件表面有水
- 2. 壓縮空氣中有油或水

方法:

- 1. 加強粉末的保管, 防潮
- 2. 烘乾工件的表面水份
- 3. 對壓縮空氣機進行除油、除水

塗層出現針孔、凹膜

原因:

- 1. 塗層過厚,造成靜電排斥
- 2. 噴槍距工件太近,造成打火擊穿
- 3. 工件表面有油脂和水份
- 4. 粉體含水量大
- 5. 壓縮空氣中含有油或水
- 6. 工件本身有針孔

塗層厚度不均

原因:

- 1. 粉末噴塗速度不均
- 2. 壓縮空氣不穩定
- 3. 供粉裝置流化效果不好
- 4. 輸送鏈的速度不穩
- 5. 粉末受潮結困而導致的流化效果不好

塗層流掛

原因:

- 1. 塗層太厚
- 2. 升溫太快,固化溫度太高
- 3. 烘烤固化前塗層不均勻

塗層光澤不良、變色

原因:

- 1. 粉體耐耐熱性能差
- 2. 固化溫度過高或時間過長

頁 1/2

粉體塗裝不良原因分析與對策

3. 噴粉與固化工序時間間隔太長

4. 前處理脫脂不淨

5. 供粉和噴粉系統、回收系統等清理不淨,混入其它品種或顏色的粉末

唯一答案 ID: #1068

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2011-05-24 03:20