

電解拋光

不銹鋼電解拋光後表面局部為什麼有灰黑色斑塊存在？

此狀況是不銹鋼氧化膜層未徹底除乾淨，局部尚存在氧化膜層，需要加強酸洗或噴砂等有效去除氧化層。

唯一答案 ID: #1222

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2013-03-14 03:01