## 酸洗除銹表調 如何清除鋁件、鋁鑄件上的氧化鋁

鋁氧化物(氧化物)如何有效清除?

- 1. 酸洗法
- 2. 鹼蝕法
- 3. 物理法(噴砂、高壓衝擊、研磨)
- 4. 環保鋁洗劑
  - 1. 非酸、非鹼
  - 2. 無廢水問題
  - 3. 不傷鋁件,不傷害加工面,增加光亮度

唯一答案 ID: #1205

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2012-09-12 05:39