鋼鐵染黑 染黑的氧化層如何去除?

鋼鐵染黑的染黑(氧化)層一般是

1. 利用溶劑或是化學藥劑先 除油,清洗乾淨後再放入10~15%的鹽酸或是硫酸數秒至數十秒。

但如果您需要更環保且不怕傷害到工件的

方式,請使用中性環保除銹劑,不但能有效去除鋼鐵染黑層,不傷工件,還有短期防銹功能!

唯一答案 ID: #1044

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2012-05-30 06:14