鋼鐵染黑 染黑氧化層色澤不均勻?

1. 反應時間不足。

2. 藥液濃度過低,補充藥劑提高沸點。

3. 脫脂不良,加強脫脂處理。

唯一答案 ID: #1046

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2011-05-18 07:39