鋼鐵染黑

染黑氧化層顏色很淺,甚至沒有氧化層?

藥劑太稀,建議補充藥劑或是蒸發水分,提高沸騰溫度。

唯一答案 ID: #1047

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2011-05-18 07:40