鋼鐵
染黑的氧化層如何去除？

鋼鐵染黑的染黑（氧化）層一般是

1. 利用溶劑或是化學藥劑先
   除油，清洗乾淨後再放入10～15%的**鹽酸**或是**硫酸**數秒至數十秒。

但如果您需要更環保且不怕傷害到工件的
方式，請使用中性環保除銹劑，不但能有效去除鋼鐵染黑層，不傷工件，還有短期防銹功能！
唯一答案 ID: #1044
作者 Author: 天聖金屬科技
最後更新(Last update): 2012-05-30 06:14

(c) 2024 TenShine <info@tenshine.com> | 2024-04-28 15:23
URL: https://www.zenda.com.tw/faq//content/11/45/tw/染黑的氧化層如何去除？.html