# 金屬腐蝕
# 移擦腐蝕是什麼？

**移擦腐蝕**

移擦腐蝕發生在材料承受振動及滑動負荷的界面處，它會形成具有腐蝕生成物的凹槽或蝕孔。當金屬發生移擦腐蝕時，
**磨擦表面間的金屬碎片會被氧**
**化且某些氧化膜會因磨擦動作而剝落**，因此摩擦表面間會累積可當研磨劑用的氧化物顆粒。
唯一答案 ID: #1019
作者 Author: 天聖金屬科技
最後更新(Last update): 2011-04-30 06:25


**(c) 2024 TenShine <info@tenshine.com> | 2024-03-28 09:41**
URL: https://www.zenda.com.tw/faq//content/28/20/tw/移擦腐蝕是什麼？.html