耐鹽霧封孔
不銹鋼鈍化的管控

不銹鋼鈍化製程中，如何確保鈍化性能以及穩定性，敬請留意

1. **鈍化前處理**
   ：不銹鋼工件表面的油脂、氧化污物及其他污染，必須有效排除（物理或是化學方法），如此才可以確保最佳的不銹鋼鈍化效果。
2. **鈍化後處理**
   ：不銹鋼鈍化效果要如何穩定？鈍化之後的後處理藥劑將會有效提高不銹鋼鈍化穩定性。
3. **鈍化時間**
   ：雖然鈍化藥劑濃度會減少鈍化時間，但**較長的不銹鋼鈍化時間**可以帶來更卓越的不銹鋼鈍化性能。
4. **鈍化溫度**：適合的操作溫度更能確保不銹鋼鈍化效果。
5. **鈍化藥劑**：選擇成熟、高性能、環保的不銹鋼鈍化劑。

唯一答案 ID: #1169
作者 Author: 天聖金屬科技
最後更新(Last update): 2016-10-06 09:23

(c) 2024 TenShine <info@tenshine.com> | 2024-04-24 18:49
URL: https://www.zenda.com.tw/faq//content/58/170/tw/不銹鋼鈍化的管控.html