

鋼鐵

鋼鐵染黑的外觀要求

鋼鐵染黑氧化的外觀檢查要求：

1. 正常為黑色，藍黑色（如果不是黑色氧化，不同組成的鋼鐵素材會有不同顏色）
2. 標準染黑層要**連續，均勻**，但如果是下列情況，則可允許部份瑕疵
 1. 焊接件不均勻
 2. 鋼鐵素材在染黑前的表面粗糙度不一致
 3. 染黑層有輕度水痕

如果染黑氧化層表面有下列情況，明顯缺陷者，則為染黑不良

1. 鋼鐵表面局部沒有染黑
2. 鋼鐵染黑表面有過量殘渣、褐色、紅色斑點
3. 鋼鐵染黑面有殘存鹼液
4. 染黑表面有明顯的劃傷裂痕

唯一答案 ID: #1237

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2013-04-27 04:12