

鋼鐵染黑

鋼鐵常溫染黑的簡介

- 鋼鐵常溫染黑組成為CuSe，功能與鋼鐵加溫染黑的 Fe_3O_4 類似。
- 鋼鐵常溫染黑的優點是節能、效率、操作簡便、環境污染相對小。
- 鋼鐵常溫染黑膜層的生成速度會影響耐蝕、附著力以及緻密性，所以鋼鐵常溫染黑的藥劑會有不同體系成份或是濃度不同，主要目的就是要使成膜反應速度適中，完整成膜。

唯一答案 ID: #1327

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2019-09-24 09:26