

鋼鐵染黑

染黑氧化層有黃綠色物質？

溫度過高，補充水分，降低溫度。

唯一答案 ID: #1049

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2011-05-18 07:42