

不銹鋼電解拋光

為什麼不銹鋼電解拋光後表面有陰陽面及局部無光澤的現象？

工件放置的位置沒有與陰極對正，或工件互相有屏蔽。

唯一答案 ID: #1226

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2013-03-14 03:11