## 除油脫脂洗淨

## 金屬清洗脫脂的選擇要素順序

1. 環保優先!保護環境、人員健康及安全

2. 保護素材!不傷害工件素材、配合表面狀況

3. 釐清油污!污物型態(氧化物、加工殘留物)

4. 設備輔助!選擇適當的清洗設備,加溫與否,廢水處理要求

5. 下一工序!清洗後的下一步驟(塗裝、電鍍等表面處理、儲放防銹或再加工)

唯一答案 ID: #1293

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2016-03-03 07:03