不銹鋼

不銹鋼電解拋光後,表面為什麼會發現好像沒有拋光的斑點或小面積?

此狀況是不銹鋼電解抛光前脫脂除油不徹底,表面尚沾附油漬痕跡。

唯一答案 ID: #1221

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2013-03-14 02:56