鋼鐵

銹轉換(化)劑如何使用?

如何獲得銹轉換(化)劑的最佳效果?請利用鬃刷(油漆刷)或是滾筒刷。

小面積的塗布請用鬃刷(油漆刷),大面積塗布可用滾筒刷。如果設備許可,使用噴撒或是噴霧式也是選擇之一。

唯一答案 ID: #1144

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2011-11-30 16:50