鋼鐵

均勻腐蝕是什麼?

均勻腐蝕(Uniform attack corrosion)

當一種金屬置於電介質(或電解質)中,金屬的某部分區域會比其他區域更為「陽極」,而且這些區域的位置會不時移動,有時也會週而復始,這樣的現象使得腐蝕現象在各處均勻發生,稱為均勻腐蝕。這種型態如平常我們所見的**鐵生銹**即屬之,金屬的**高溫氧化**或是

鎳的成霧狀 (fogging) 也都是均勻腐蝕的例子。

唯一答案 ID: #1024

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2011-04-30 07:03