鋼鐵

鋼鐵常溫染黑的簡介

- 鋼鐵常溫染黑組成為CuSe,功能與鋼鐵加溫染黑的Fe₃O₄類似。
- 鋼鐵常溫染黑的優點是節能、效率、操作簡便、環境污染相對小。
- 鋼鐵常溫染黑膜層的生成速度會影響耐蝕、附著力以及緻密性,所以鋼鐵常溫染黑的藥劑 會有不同體系成份或是濃度不同,主要目的就是要使成膜反應速度適中,完整成膜。

唯一答案 ID: #1327

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2019-09-24 09:26