鋼鐵

染黑時間與鋼鐵含碳量的關係?

含碳量越高,反應溫度可以較低,反應時間可以縮短。

1. 含碳量0.7%以上採135~138 ,反應時間15~20分;

2. 含碳量0.4~0.7%採138~142 , 反應時間20~40分;

3. 含碳量0.1~0.4%採142~145 , 反應時間35~60分。

唯一答案 ID: #1051

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2011-05-18 07:46