金屬腐蝕 沖蝕腐蝕是什麽?

沖蝕腐蝕

沖蝕腐蝕可被定義為由於

腐蝕性流體與金屬表面相對運動

而導致金屬腐蝕速率加速的現象

。當腐蝕性流體的相對運動速率相當快時,機械磨擦效應將會相當嚴重。沖蝕腐蝕的特徵為金屬 表面具有與**腐蝕性流體流動方向相同的凹槽、蝕孔與圓孔**等。

唯一答案 ID: #1017

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2011-04-30 06:07