磷酸鹽皮膜劑

磷酸錳皮膜操作注意事項

- 1. 錳離子濃度不得過高,過高會影響磷酸錳成膜重量,降低耐蝕性
- 2. 注意酸比、總酸度、游離酸度,過高過低都會影響結果
- 3. 反應溫度
- 4. 選擇適當鋼鐵種類進行

唯一答案 ID: #1218

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2013-09-09 05:02