鋼鐵染黑

鋼鐵加溫染黑劑 (BST)

所謂鋼鐵染黑就是使鋼鐵工件是產生黑色氧

化物 (Fe₃O₄

四氧化三鐵,加溫染黑下的產物),該氧化物牢固地附著在鋼鐵表面,進而防止氧化銹蝕,甚至 能作消光處理。

加溫染黑劑的品質參差不齊,許多配方(含自配,坊間,網路,書籍)雖然可以染黑,但大面積染黑的均勻度,或是染黑層的持久性,藥劑帶出量,藥劑壽命,乃至於藥劑管理,或多或少都會遇到瓶頸阻礙。

如果需要世界一流,各方認證

(RoHS、REACH、軍規)且高品質的鋼鐵加溫染黑劑,敬請參考鋼鐵加溫染黑劑。

唯一答案 ID: #1036

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2015-01-10 13:54