

鋼鐵染黑

染黑時間與鋼鐵含碳量的關係？

含碳量越高，反應溫度可以較低，反應時間可以縮短。

1. 含碳量0.7%以上採135～138℃，反應時間15～20分；
2. 含碳量0.4～0.7%採138～142℃，反應時間20～40分；
3. 含碳量0.1～0.4%採142～145℃，反應時間35～60分。

唯一答案 ID: #1051

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2011-05-18 07:46