

厭氧膠

管路洩漏的原因以及處置方式

管路洩漏常常是因為止洩帶無法承受設備的

- 震動
- 高溫
- 高壓
- 液（氣）體腐蝕
- 錯誤的管路膠

建議使用合適的**厭氧型**或者**環氧樹脂系列**的**管路膠**解決此問題。

唯一答案 ID: #1116

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2011-08-29 03:12