不銹鋼

為什麼電解拋光零件凹入部位和零件與掛具接觸點接觸附近有銀 白色斑點?

可能是零件的凹入部位被零件本身或掛具屏蔽。

唯一答案 ID: #1230

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2013-03-14 03:23