## 消除六價鉻 六價鉻對於人體的危害

六價鉻中毒,會有組織及染色體的病變,導致癌症或是畸形。

## 六價鉻中毒途徑:

1. 皮膚接觸:皮膚長時間接觸濃度12%以上的六價鉻溶液

2. 呼吸道感染:長時間吸入含鉻量1.5 µ g/ml以上的空氣即可引起嚴重中毒

3. 經口攝入:口服或常時間飲用含鉻量超於安全標準的水。一次口服3g即可使人死亡。

唯一答案 ID: #1250

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2013-08-26 09:37