## 鋁及鋁合金

## 如何增加電著塗裝處理的鹽霧測試時間?

最簡單的方式就是在最小膜厚、不 影響外觀範圍內選用合適的<u>金屬封孔耐蝕藥劑</u> ,此舉可以增加鹽霧測試時間、人工汗液測試時間。

唯一答案 ID: #1179

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2012-04-02 11:19