鋁及鋁合金

替換磷酸鋅或磷酸鐵皮膜的原因

在塗裝領域上,非磷奈米皮膜替換傳統磷酸鋅(磷酸鐵)的原因為何?

- 1. 全球化趨勢
- 2. 降低能源(能耗)成本
- 3. 減少勞動成本
- 4. 環保規範(綠能)
- 5. 磷化(磷酸鋅、磷酸鐵)的額外處理費用(如淤渣、廢水處理)
- 6. RoHS、REACH
- 7. 甚至是更好的性能

唯一答案 ID: #1196

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2012-07-04 01:48