酸洗除銹表調 不銹鋼工件會不會生銹?

是的!不銹鋼會生銹!

不銹鋼並非永遠不生銹,也千萬不要以為不銹鋼生銹是不銹鋼材質的問題。

不銹鋼在一定的條件下也是會生銹!

不銹鋼具有抵抗大氣氧化的能力(不銹性)

,同時也具有在含酸、鹼、鹽的介質中耐腐蝕的能力(**耐腐蝕性**)。

但是**不銹鋼抗腐蝕能力的大小是隨著鋼質本身化學組成、環境條件及使用介質類型**而改變。

如SUS 304工件在乾燥且不受污染的大氣中,有絕對優良的抗銹蝕能力,但是將它移到海濱地區,在含有大量鹽份的海風(霧)中,SUS 304很快就會生銹,但SUS 316工件卻是良好無銹蝕狀態。

換句話說,不是任何一種不銹鋼,在任何環境下都能耐腐蝕不生銹。

不銹鋼工件為什麼會生銹呢?

不銹鋼表面是一層**極薄而堅固細密的穩定的富鉻氧化膜(**

不銹鋼鈍化就是能優化此氧化膜)

,其有效防止氧原子的繼續滲入、氧化以獲得抗銹蝕的能力。這種鈍化薄膜一旦有某種因素被破壞,空氣或液體中氧原子就會不斷滲入或金屬中鐵原子不斷地析離出來,然後形成疏松的氧化鐵,金屬表面也就受到不斷地銹蝕,此乃「不銹鋼生銹」。

誰破壞了不銹鋼表面的鈍化層(薄膜)呢?

 電化學腐蝕。不銹鋼工件表面積存含有 其他金屬元素的粉塵或異類金屬顆粒的附著 物

- ,在潮濕的空氣中,附著物與不銹鋼間的冷凝水,將二者連成一個微電池,引發了電化學 反應,保護膜受到破壞。
- 2. 不銹鋼工件表面沾附**有機物** 成份,在與水、氧的交互作用下,形成**有機酸**,長時間對金屬表面的腐蝕。
- 3. 不銹鋼工件表面沾附含有酸、鹼、鹽類物質,會引起局部腐蝕。
- 4. 在有污染的空氣中(如含有大量**硫化物、氧化碳、氧化氮** 的大氣), 遇水形成硫酸、硝酸、醋酸等會引起化學腐蝕的物質。

如何避免不銹鋼生銹?

- 1. 不銹鋼工件表面要經常進行清潔擦洗,去除附著物,消除引發銹蝕的外界因素。
- 2. 濱海地區要使用能有效抵抗海水腐蝕的SUS 316、316L材質。
- 3. 勿挑選偷工減料,達不到SUS 304性能的不銹鋼原料。

如何去除不銹鋼的生銹?

酸洗除銹表調

- 1. 端視不銹鋼工件表面的加工狀態、基底材質、銹蝕狀態,選擇相對應的化學藥劑。
- 2. 適當除銹之後,可重新進行不銹鋼鈍化,回復不銹鋼富鉻氧化膜的完整性。

唯一答案 ID: #1157

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2012-01-10 15:50